

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 02038-53101-K021-Pt/13

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy
bądźcego pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej:

☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy
bądźcego pracodawcą^(*)

REGON: 000544987

NIP: 875-10-29-675

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 404)

Starszy Inspektor Pracy - Gł. Specjalista - Wiesław Rybacki

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w:

Urząd Gminy w Stolnie

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

86-212 Stolno, 112

(adres podmiotu kontrolowanego)

.....
(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

.....
(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Pan Jerzy Rabeszko

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt Gminy

.....
(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1999r.;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 1999r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

24.05.2013 r.

.....
(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 30, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 30, w tym kobiet: 17, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2.10.2012r.

1. Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody realizowana w ramach planowanej działalności kontrolnej OIP w Bydgoszczy. Przed rozpoczęciem kontroli przedstawiono pracodawcy upoważnienie do jej przeprowadzenia (*wraz z odpowiednim pouczeniem*) i legitymację służbową oraz dokonano wpisu do książki kontroli pracodawcy. W kontrolowanym urzędzie brak organizacji związkowych i społecznej inspekcji.

W czasie kontroli nie sprawdzano realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż czynności te wykonane zostały w toku wcześniejszej kontroli sprawdzającej.

Ustalenia kontrolne przeprowadzono w oparciu o wytyczne do kontroli opracowane przez OIP w Bydgoszczy, zgodnie z treścią których w toku obecnej kontroli rozpoznano stan przestrzegania przepisów bhp przy eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Cepnie (*wybranej spośród kilku eksploatowanych stacji na terenie Gminy Stolno*), a w ramach działań prewencyjnych OIP w Bydgoszczy pracodawcy przekazano listę kontrolną umożliwiającą dokonanie samokontroli, po czym przeprowadzona zostanie kontrola weryfikująca ustalenia samokontrolne.

Bieżących ustaleń dokonano w oparciu o dokumentację i wyjaśnienia przedstawione przez pracodawcę i osoby uczestniczące w kontroli oraz oględziny obiektu i terenu Stacji Uzdatniania Wody w Cepnie.

2. W czasie bieżącej kontroli stwierdzono, co następuje:

Charakterystyka stacji i procesu uzdatniania wody.

Z dokumentacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Cepnie wynika, że z uwagi na dobry stan wody surowej pozyskiwanych ze studni głębinowych do uzdatniania wody wystarczy zastosowanie procesu konwencjonalnej areacji i filtracji.

Stacja uzdatniania pracuje w układzie jedno stopniowym jak i dwustopniowym przy zastosowaniu ciśnieniowej areacji i filtracji stwarzając możliwość wstępnej i końcowej dezynfekcji wody. Dezynfekcja wody prowadzona jest w zależności od potrzeb w zakresie 0,5 do 1,0 g/m Cl, przy zastosowaniu podchlorynu sodowego. Z informacji uzyskanych od osób uczestniczących w kontroli wynika, że dezynfekcję wody stosuje się bardzo rzadko, tj raz w roku lub raz na dwa lata i w niewielkiej ilości (*jedno opakowanie 30 dm³*), w związku z czym obiekt stacji nie został wyposażony w magazyn podchlorynu. Wymieniony środek dezynfekcyjny w chwili występującej potrzeby dostarczany jest przez dostawcę do stacji i od razu wykorzystany, a opróżnione opakowane zabierane jest przez jego dostawcę.

Woda surowa z ujęć głębinowych pompowana jest przez urządzenia uzdatniające do hydroforów, skąd następnie tłoczona jest do sieci. Współpraca pomp głębinowych ujęcia oparta jest na zależnościach i z powiązaniu z ciśnieniem wyjścia do sieci, które to przy maksymalnym rozbiore wody wynosi 0,5 MPa,

W pobliżu budynku SUW znajdują się dwie studnie głębinowe. Studnie posiadają obudowy żelbetowe. Każdą studnię wyposażono w pompę głębinową typu GC, wodomierz kątowy MZ 100 lub MZ 80 oraz zawór zwrotny i odcinający. Ponadto wszystkie studnie wyposażono w punkt poboru wody surowej dla celów kontrolnych.

W budynku Stacji uzdatniania wody zlokalizowano po 2 szt. filtrów zamkniętych pośpiesznych ciśnieniowych o średnicy Dn 1600 mm z jednostkową powierzchnią filtracyjną $F = 2,0 \text{ m}^2$. Dla każdego filtra zamontowano mieszacz wodno-powietrzny typu ARW 4 o średnicy 600 mm. Ponadto w budynku znajdują się 2 szt. zbiorników hydroforowych o średnicy 1200 mm oraz zespół sprężarkowy do napowietrzania złóż. Stację wyposażono w stanowisko chlorowania z chloratorem C-53 oraz pojemnik roztworu podchlorynu sodowego o pojemności 50 dm³.

Rurociągi technologiczne wyposażono w armaturę zaporowo - regulacyjną w postaci zasuw i przepustnic sterowanych ręcznie, umożliwiających przeprowadzenie odpowiednich czynności technologicznych. Na rurociągu wody surowej w pobliżu wejścia tejsze do budynku stacji oraz na rurociągu wody uzdatnionej przy wyjściu ze stacji zamontowano wodomierze MZ-100 pozwalające określić pomiar przepływu i ilości wody przepływającej przez filtry oraz skierowanej do sieci wodociągowej.

Q4

Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy przy obsłudze stacji uzdatniania wody.

Wśród 8 pracowników urzędu zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z obsługą urządzeń technicznych znajduje się 3 konserwatorów zajmujących się m.in. obsługą stacji uzdatniania wody. Sprawdzając stan ich przygotowania do wykonywania pracy stwierdzono co następuje:

Antoni Zimon – konserwator sieci wodociągowych, poddawany był wymaganym szkoleniom z zakresu bhp. Ostatnie szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbył w dniu 18.06.2012r. (zaśw. nr 86/VI/2012/BHP z dnia 29.06.2012r. – wyd. przez OSD „CAMPUS” w Chełmnie, ul. Wojska Polskiego 1/5).

Posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku ważne do 24.11.2013r. oraz zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/121/2005 uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych gr. 2 pkt 6,7,10, a także zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/120/2005 uprawniające do obsługi urządzeń energetycznych gr. 1 pkt 2,7,10. wydane jako uprawnienia bezterminowe, które aktualnie są nieważne w związku z dokonanymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych.

Roman Wiśniewski – konserwator sieci wodociągowych, poddawany był wymaganym szkoleniom z zakresu bhp. Ostatnie szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbył w dniu 18.06.2012r. (zaśw. nr 84/VI/2012/BHP z dnia 29.06.2012r. – wyd. przez OSD „CAMPUS” w Chełmnie).

Posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku ważne do 14.05.2015r. oraz zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/118/2005 uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych gr. 2 pkt 6,7,10, a także zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/117/2005 uprawniające do obsługi urządzeń energetycznych gr. 1 pkt 2,7,10. wydane jako uprawnienia bezterminowe, które aktualnie są nieważne w związku z dokonanymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych.

Roman Kumkowski – konserwator sieci wodociągowych, poddawany był wymaganym szkoleniom z zakresu bhp. Ostatnie szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbył w dniu 18.06.2012r. (zaśw. nr 80/VI/2012/BHP z dnia 29.06.2012r. – wyd. przez OSD „CAMPUS” w Chełmnie).

Posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku ważne do 30.06.2014r. oraz zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/115/2005 uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych gr. 2 pkt 6,7,10, a także zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/114/2005 uprawniające do obsługi urządzeń energetycznych gr. 1 pkt 2,7,10. wydane jako uprawnienia bezterminowe, które aktualnie są nieważne w związku z dokonanymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych.

W toku kontroli sprawdzono także przygotowywanie do realizacji obowiązków w zakresie bhp osób sprawujących bezpośredni i ogólny nadzór nad wykonywaniem pracy przez kontrolowanych pracowników obsługi stacji uzdatniania wody.

Andrzej Jesiołek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, poddawany był wymaganym szkoleniom z zakresu bhp. Ostatnie szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami odbył w dniu 1-5.09.2009r. (zaśw. nr 07/1/2009/2010 z dnia 25.09.2009r. – wyd. przez OSD „OLDAV” w Toruniu, ul. Wodna 12).

Posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku ważne do 24.11.2013r. oraz zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/112/2005 uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych gr. 2 pkt 6,7,10, a także zaśw. kwalifikacyjne E nr 168/110/2005 uprawniające do obsługi urządzeń energetycznych gr. 1 pkt 2,3,4,7,10. wydane jako uprawnienia bezterminowe, które aktualnie są nieważne w związku z dokonanymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych. Posiada także zaśw. kwalifikacyjne D nr 168/109/2005 uprawniające do obsługi remontów, konserwacji, montażu i prac kontrolno-pomiarowych gr. 1 pkt 2,3,4,7,10, a także zaśw. kwalifikacyjne D nr 168/111/2005 uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych gr. 2 pkt 6,7,10. Także wydane jako uprawnienia

G

bezterminowe, które aktualnie są nieważne w związku z dokonanymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych.

Jerzy Rabeszko – Wójt Gminy, poddawany był wymaganym szkoleniom z zakresu bhp. Ostatnie szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców odbył w dniu 23.5.2011 – 7.06.2011r. (zaśw. nr 46/3/2010/2011 z dnia 7.06.2011r. – wyd. przez OSD „OLDAV” w Toruniu). Posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku ważne do marca 2016r.

Sprawdzając wywiązywanie się pracodawcy z obowiązku wyposażenia pracowników stacji uzdatniania wody w odzież, obuwie i środki ochrony indywidualnej stwierdzono, że pracownicy obsługi stacji uzdatniania wody:

- wyposażeni zostali w odzież i obuwie robocze,
- nie wyposażono ich w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej chroniące przed szkodliwym działaniem podchlorynu sodowego (*okulary i rękawice ochronne*).

Do ich dyspozycji w znajduje się tylko fartuch o właściwościach ochronnych nie potwierdzonych deklaracją zgodności tego wyrobu z obowiązującymi wymaganiami.

Zapewniono prowadzenie indywidualnej ewidencji wydawanej odzieży i obuwia roboczego.

Ocena ryzyka zawodowego.

Pracodawca zapewnił dokonanie oceny ryzyka dla stanowiska obsługi stacji uzdatniania wody i zapewnił, w udokumentowany sposób, zapoznanie pracowników z tą oceną

Sporządzona ocena ta nie uwzględnia wymagań stawianych ocenom ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których występują czynniki chemiczne. Ocena ta nie zawiera żadnych wniosków profilaktycznych i nie została udostępniona lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne.

Pracodawca zapewnił wydanie, udostępnionej pracownikom obsługi stacji, instrukcji stanowiskowej, zawierającej zapisy dot. przebiegu technologicznego procesu uzdatniania wody oraz obsługi urządzeń stacji, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi chloratora do dezynfekcji wody. Kontrolowana instalacja uzdatniania wody nie wymaga stałej obsługi. Pracownicy dokonują codziennych kontroli stanu urządzeń, rurociągów i armatury stacji i przebiegu procesu technologicznego.

Ustalenia kontrolne wykazały, że wykaz prac szczególnie niebezpiecznych obejmuje tylko prace pożarowo-niebezpieczne i tego rodzaju prace wykonywane w oczyszczalni ścieków. Wykaz prac, które winny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, zwłaszcza w porze nocnej, także dotyczy tylko oczyszczalni ścieków.


Badając wydawanie wymaganych pozwoleń pisemnych na wykonawstwo prac szczególnie niebezpiecznych ustalono, że pozwolenia takie wydawane były wyłącznie podczas wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych, w trybie określonym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instalacja technologiczna SUW poddawana jest systematycznym zabiegom antykorozyjnym i utrzymana jest w dobrym stanie technicznym. Nie budzi zastrzeżeń stan dojścia do stanowisk pracy i miejsc wykonywania czynności obsługowych.

Pomieszczenia pracy.

W pomieszczenie SUW zapewniono łatwo zmywalne powierzchnie ścian i posadzki oraz wymagany stan stropodachu. Zapewniono, aby powierzchnie posadzki nie były śliskie i nasiąkliwe. Pomieszczenie SUW utrzymywane było w czystości i w porządku.





Budynek SUW wyposażono w system ogrzewania elektrycznego z możliwością programowania temperatury termostatem. Zastosowano system wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu stacji brak natrysku bezpieczeństwa i natrysku do przemywania oczu, które są wymagane z uwagi na stosowanie podchlorynu sodu, w tym głównie z uwagi na jego ręczne przelewanie z pojemników transportowych do zbiornika chloratora i wykonywanie operacji rozcieńczania tego środka dezynfekcyjnego, które stwarza zagrożenie związane z możliwością obłania się lub zanieczyszczenia oczu.

Maszyny i urządzenia techniczne.


Kontrola nie wykazała nieodpowiedniego stanu użytkowanych maszyn i urządzeń oraz instalacji SUW, w tym zastosowanych urządzeń ochronnych i sterowniczych. Użytkownik instalacji dysponuje dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz kartą charakterystyki podchlorynu sodu.

Kontrolowana instalacja wyposażona została w urządzenia kontrolno-pomiarowe umożliwiające łatwą ocenę prawidłowości pracy instalacji.

System filtrów, mieszaczy i zbiorników hydroforowych połączony jest rurociągami technologicznymi z rur stalowych, cynkowanych ogniowo, pokrytych powłoką malarską w kolorach obrazujących ich przeznaczenie technologiczne, ustalone w dokumentacji projektowo-technicznej, a mianowicie:

- rurociąg wody surowej - kolor zielony
- rurociąg wody uzdatnionej - kolor niebieski
- rurociąg wody płuczacej - kolor zielony
- rurociąg wód popłucznych - kolor czerwony
- rurociągi powietrzne - kolor żółty.

Sposób oznakowanie jest rozbieżny w stosunku do zaleceń zawartych w Polskich Normach, ale wywieszenie w pomieszczeniu SUW schematu instalacji technologicznej i legendy zastosowanego oznakowania pozwala na szybką identyfikację rodzaju rurociągów i ich funkcji technologicznej.



Użytkownik SUW dokonywał systematycznej, konserwacji maszyn, urządzeń i innych elementów kontrolowanych instalacji technologicznej, ale brak udokumentowania tych działań w odniesieniu

do poszczególnych urządzeń instalacji nie pozwala na ocenę zgodności konserwacji z zaleceniami producentów tych urządzeń określonymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych tych urządzeń.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie poddawania urządzeń poddolorowych wymaganym badaniom kontrolnym. Podczas kontroli ustalono, że użytkownik stacji dysponuje aktualnymi decyzjami UDT o dopuszczeniu do eksploatacji:

- zbiornika stałego sprężonego powietrza o poj. 0,2 m³ nr fabr. 899/2003 nr ewid. UDT: N73030016092 – decyzja z dnia 17.11.2011r. ważna do dnia 31.12.2014r.,
- zbiornika stałego – filtra DN 1600 o poj. 4 m³ nr fabr. 195/03 nr ewid. UDT: N73030016094 – decyzja z dnia 17.11.2011r. ważna do dnia 31.12.2014r.,
- zbiornika stałego – filtra DN 1600 o poj. 4 m³ nr fabr. 193/03 nr ewid. UDT: N73030016095 – decyzja z dnia 17.11.2011r. ważna do dnia 31.12.2014r.,
- hydroforu o poj. 2,5 m³ nr fabr. 27788/1975 nr ewid. UDT: N2303005368 – decyzja z dnia 14.12.2005r. ważna do dnia 31.12.2015r.,
- hydroforu o poj. 2,5 m³ nr fabr. 27729/1975 nr ewid. UDT: N2303005369 – decyzja z dnia 14.12.2005r. ważna do dnia 31.12.2015r.

Urządzenia energetyczne.

W pomieszczeniu SUW zlokalizowano blok rozdzielnic wewnętrznej RW oraz rozdzielnic pomiarowej RP. Wszystkie linie kablowe ułożono w korytkach montażowych oraz odpowiednich systemach na i podtynkowych. Urządzenia w Stacji mogą pracować w systemie pracy automatycznej jak i obsługi ręcznej. W obiekcie obowiązuje system ochrony przeciwporażeniowej TN-C. Użytkownik kontrolowanej stacji nie dysponuje aktualnymi wynikami pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz ochrony odgromowej. Wykonywanie tego rodzaju pomiarów rozpoczęto przed zakończeniem kontroli.

Teren stacji i transport wewnętrzny.

Teren stacji i studni głębinowych jest ogrodzony, oświetlony światłem elektrycznym i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie stacji, o równej twardej powierzchni, pokrytej dobrze utrzymaną murawą, nie wyznaczono dróg transportowych i ciągów komunikacji pieszej.



SUW nie dysponuje żadnymi własnymi środkami transportu (w razie potrzeby korzysta się z usług transportowych).

Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów bhp.

Z wyjaśnień osób uczestniczących w kontroli wynika, że osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad SUW dokonuje systematycznych kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, ale działalność ta nie jest dokumentowana. Uwagi i spostrzeżenia dokonane podczas takich kontroli przekazywane są w formie poleceń do wykonania przez odpowiednich pracowników lub stanowią podstawę do zlecania odpowiednich robót specjalistycznym firmom usługowym. Pracodawca nie zapewnił ustalenia sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania. Nadzór nad wykonywaniem prac konserwacyjnych i remontowych, prowadzonych przez pracowników

Cyf

przedsiębiorstw obcych sprawuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, nadzorujący pracę pracowników obsługi kontrolowanej stacji.

Zadania służby bhp, od stycznia 2012r., realizuje na zlecenie pracodawcy firma zewnętrzna, tj. Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Campus” w Chełmnie. Obowiązki w Urzędzie Gminy realizuje głównie przedstawiciel tej firmy- p. Hieronim Saran – Inspektor BHP i PPOŻ. posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ukończone w 2010r. Studium Podyplomowe z zakresu BHP Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy. Posiada on także zaświadczenia o ukończeniu w 2011r. kursów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy.

Służba bhp w bm. przeprowadziła coroczny audyt w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (obejmujący całokształt działań prowadzonych przez gminę), ale do czasu zakończenia kontroli nie przedstawiła jeszcze wyników tego auditu. Służba ta przeprowadziła w styczniu i lutym br. (w ramach kontroli wycinkowych) udokumentowane kontrole szkół świetlic gminnych Gminy Stolno. Nie przeprowadzono jeszcze w br. innych kontroli wycinkowych obejmujących np. oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody.

W ostatnich latach nie sporządzano analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Na podstawie przedstawionych rejestrów ustalono, że w latach 2010-2012 w kontrolowanej (i w pozostałych) SUW nie było żadnych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3. W czasie kontroli nie wydano:

- a/ decyzji ustnych,
- b/ poleceń.

4. W czasie kontroli nie sprawdzono tożsamości osób związanych z kontrolą.

5. W czasie kontroli pobrano / nie pobrano^(*) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano

6. W czasie kontroli udzielono porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 12,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 0,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 0.

7. Do protokołu nie załącza się załączników, stanowiących składową część protokołu.

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Andrzeja Jesiołek - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i p. Marii Wałęga - Inspektora ds. Osobowych i Administracyjnych.

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Stolno, dnia 29.05.2013

Starszy Inspektor Pracy
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Wiesław Rybacki

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 29.05.2013r. otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

W O J T I
mgr inż. Władysław Rybacki
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu ~~złożono wniosek~~ / nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono~~ / nie wniesiono / ~~zostaną wniesione~~ (**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). (**)

W O J T I
mgr inż. Władysław Rybacki
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)
GMINA STOLNO
z siedzibą w Stólnie
Stolno 112
86-212 STOLNO
NIP: 8751484729; Regon: 871118537

Starszy Inspektor Pracy
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Wiesław Rybacki

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Stolno, dn. 29.05.2013r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(¹) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(²) – niepotrzebne skreślić